

## **KOLBENSÄTZE 100 MM**

Der Kolbensatz von GRANIT mit der Bestellnummer 38002061 wurde mit den Kolbensätzen eines OE-Herstellers sowie mit dem eines europäischen Marktbegleiters verglichen.

### **MERKMALSVERGLEICH**

- » Materialanalyse und Härteprüfung
- » Makroskopische Untersuchung des Kolbens auf Lunker und Porennester
- » Bestimmung der Verchromungsschicht auf den Verdichtungsringen

## ERGEBNISSE DER PRÜFUNGEN

### MATERIALANALYSE UND HÄRTEPRÜFUNG

Diese Prüfungen machen eine Aussage über die verwendeten Materialien und die Belastungsfähigkeit der Produkte. Die Auswahl der richtigen Materialien ist entscheidend für die Haltbarkeit der Kolbensätze.

- Kolben: Alle drei Hersteller verwenden den Werkstoff AlSi12CuMgNi. Die Härtewerte der Hersteller sind nahezu identisch.
- Kolbenringe: Bei allen Herstellern wird der gleiche Werkstoff verwendet. Die in der einschlägigen Fachliteratur empfohlenen Härtewerte für Kolbenringe mittlerer Belastung werden ausnahmslos eingehalten.
- Laufbuchsen: Alle Laufbuchsen sind aus dem gleichen Werkstoff hergestellt und die Härtewerte entsprechen den Spezifikationen.
- Die verwendeten Materialien und Härtewerte sind bei allen drei geprüften Herstellern identisch, beziehungsweise als gleichwertig anzusehen.

## MAKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG DES KOLBENS AUF LUNKER UND PORENNESTER

Bei der makroskopischen Untersuchung der Kolben werden Schnitte durch die Kolben erzeugt. Die Schnittbilder werden detailliert auf Lunker und Porennester untersucht. Kolben, die solche Lunker oder Porennester enthalten, können im Einsatz versagen und zu kapitalen Motorschäden führen.

- Auf den Schnittbildern der Kolben vom OE-Hersteller und GRANIT sind keine Lunker und Porennester erkennbar.
- Auf dem Schnittbildern des Kolbens des europäischen Marktbegleiters sind Lunker und Porennester sichtbar.



Marktbegleiter

• Bei den geprüften Kolben wurde festgestellt, dass die Verarbeitungsqualität der verwendeten Werkstoffe für die Kolben bei GRANIT und des OE-Herstellers gleichwertig ist. Porennester und Lunker, wie sie bei Proben des europäischen Marktbegleiters entdeckt wurden, deuten auf minderwertige Fertigungsprozesse hin, die zu kapitalen Motorschäden führen können, zum Beispiel durch Bruch des Kolbens.

PRÜFBERICHT-NR. 2020-01/1212

Steinbeis-Transferzentrum Werkstoff- und Bauteilprüfung (WBP)

> Dieser Produktvergleich wurde im Auftrag von GRANIT PARTS durch das Labor des Steinbeis-Transferzentrum durchgeführt.

### BESTIMMUNG DER VERCHROMUNGSSCHICHT AUF DEN VERDICHTUNGSRINGEN

Diese Prüfungen lassen einen Rückschluss auf die Verschleißfestigkeit der Kolbenringe zu. Die Auswahl der richtigen Beschichtungsstärke ist entscheidend für die Standzeit der Kolbenringe.

- Bei den Chromschichten wird von der technischen Seite eine Stärke von 100 μm bis 150 μm bei Kolbenringen angestrebt. Die Kolbenringsätze des OE-Herstellers und GRANIT halten diese Werte durchgängig ein. Bei dem Kolbensatz des europäischen Marktbegleiters unterschreitet der zweite Verdichtungsring diesen Wert leicht und der Ölabstreifring signifikant.
- Bei den Kolbenringsätzen des OE-Herstellers und GRANIT werden die geforderten Werte eingehalten. Sie bieten somit einen guten Schutz gegen Verschleiß. Bei dem Kolbenringsatz des europäischen Marktbegleiters ist davon auszugehen, dass der Verschleiß des Ölabstreifrings erhöht und somit die Standzeit des Kolbensatzes verringert ist.

Messwerte	OE-Hersteller	Europ. Marktbegleiter	GRANIT
Kolbenring 1			
Härte HB	321	278	255
Gussart	GG	GL	GL
Chromschicht	111 μm	104 μm	101 μm
(((())))			/) /( — (
Kolbenring 2		(C) 4.5 /	
Härte HB	285	255	255
Gussart	GL	GL	GL
Chromschicht	146 μm	91 μm	103 μm
Kolbenring 3 (Öl)			
Härte HB	224	220	217
Gussart	GL	GL	GL
Chromschicht	142 μm	69 μm	101 μm

#### HINWEIS:

Im Vergleich mit den anderen Herstellern haben die Verdichtungsringe Kolbenring (1 + 2) bei GRANIT den geringsten Härtewert, jedoch stellt das keinerlei Qualitätsmangel dar. In der einschlägigen Fachliteratur werden 200 – 350 HB als optimale Werte genannt. Die Werte von 255 HB sind also ein guter positiver Wert. Zu hohe Härtewerte führen schnell zu brechenden Kolbenringen und die Verschleißfestigkeit der Kolbenringe wird durch die Chromschicht gewährleistet. Die Härtewerte sind zwischen Ring 1 und Ring 2 exakt gleich und zeugen so von einer sehr hohen Fertigungsprozessstabilität.

## **FAZIT**

# GRANIT KOLBENSÄTZE ENTSPRECHEN OE-QUALITÄT

- Die bei GRANIT etablierte Produktqualifizierung im hauseigenen Labor führt zu gleichbleibend hoher Produktsicherheit.
- GRANIT Quality Parts halten was sie versprechen und bieten ein optimales Verhältnis aus Preis und Leistung.
- Mangelhafte Ersatzteile können zu sehr hohen Folgekosten in Reparatur und Verdienstausfall führen.

